


1	Identificazione	ID	44						
		Indirizzo	via Cavriana						
		Denominazione	PARCHEGGIO PII RIDELLO-SCUOLA						
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS	
2	Attualizzazione	ATTUATO							
		NON ATTUATO							
		IN ATTUAZIONE							
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato		
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI				
		IC							
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO			
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO			
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RESIDENTI			
			N posti auto:		N posti disabili:				
			I						
			IS						
		4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO				
AIUOLA (A)									
SIEPE (S)									
ALBERATURE (AL)									
RECINZIONE (R)									
	ALTRO (.....)								
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE							
		PANCHINE							
		GIOCHI PER BAMBINI							
		CESTINI							
		PARCHEGGIO BICICLETTE							
		FONTANE							
		COLONNINE EMERGENZA							
		PERCORSO VITA							
		RISTORO							
		SERVIZI IGIENICI							
		STRUTTURE (specificare)							
		SEGNALETICA (cartellonistica)							
		6							Caratteri dimensionali
Sup. area (Sa)	mq		5313	Sitot = (Sa - Sge) + Slp					
Sagoma edificio (Sge)	mq								
Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp		mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq			
Piani	Edificio (N°p)		n°		Sitot = Sp + (Sge x N°pc)				
	Computabili (N°pc)		n°						
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE						
			PROVINCIA						
			REGIONE						
			ALTRO						
	PRIVATO								
	PUBB/PRIV	Rapporto							
8	Gestione	PUBBLICO							
		PRIVATO							
		ALTRO							
		MODALITA'							
9	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE			
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE			



1	Identificazione	ID	45											
		Indirizzo	via Valeggio											
		Denominazione	PARCHEGGIO											
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS						
2	Attualizzazione	ATTUATO												
		NON ATTUATO												
		IN ATTUAZIONE												
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato							
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI									
		IC												
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO								
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO								
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RESIDENTI								
			N posti auto:		N posti disabili:									
		I												
		IS												
		4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO									
AIUOLA (A)														
SIEPE (S)														
ALBERATURE (AL)														
RECINZIONE (R)														
ALTRO (.....)														
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE												
		PANCHINE												
		GIOCHI PER BAMBINI												
		CESTINI												
		PARCHEGGIO BICICLETTE												
		FONTANE												
		COLONNINE EMERGENZA												
		PERCORSO VITA												
		RISTORO												
		SERVIZI IGIENICI												
		STRUTTURE (specificare)												
		SEGNALETICA (cartellonistica)												
		6						Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq	
									Sup. area (Sa)	mq	90	Sitot = (Sa - Sge) + Slp		
Sagoma edificio (Sge)	mq													
Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp		mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq								
Piani	Edificio (N°p)		n°		Sitot = Sp + (Sge x N°pc)									
	Computabili (N°pc)		n°											
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE											
			PROVINCIA											
			REGIONE											
			ALTRO											
8	Gestione	PRIVATO												
		PUBB/PRIV	Rapporto											
		PUBBLICO												
9	Stato conservazione	PRIVATO												
		ALTRO												
		MODALITA'												
		EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE								
PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE										



1	Identificazione	ID	46							
		Indirizzo	Piazza Torelli							
		Denominazione	PARCHEGGIO							
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS		
2	Attualizzazione	ATTUATO								
		NON ATTUATO								
		IN ATTUAZIONE								
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato			
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI					
		IC								
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO				
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO				
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RESIDENTI				
			N posti auto:		N posti disabili:					
			I							
			IS							
		4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO					
AIUOLA (A)										
SIEPE (S)										
ALBERATURE (AL)										
RECINZIONE (R)										
ALTRO (.....)										
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE								
		PANCHINE								
		GIOCHI PER BAMBINI								
		CESTINI								
		PARCHEGGIO BICICLETTE								
		FONTANE								
		COLONNINE EMERGENZA								
		PERCORSO VITA								
		RISTORO								
		SERVIZI IGIENICI								
		STRUTTURE (specificare)								
		SEGNALETICA (cartellonistica)								
		6							Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)
Sup. area (Sa)	mq		47	Sitot = (Sa - Sge) + Slp						
Sagoma edificio (Sge)	mq									
Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp		mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq				
Piani	Edificio (N°p)		n°		Sitot = Sp + (Sge x N°pc)					
	Computabili (N°pc)		n°							
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE							
			PROVINCIA							
			REGIONE							
			ALTRO							
	PRIVATO									
	PUBB/PRIV	Rapporto								
8	Gestione	PUBBLICO								
		PRIVATO								
		ALTRO								
		MODALITA'								
9	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE				
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE				




1	Identificazione	ID	47							
		Indirizzo	via Henri Dunant							
		Denominazione	PARCHEGGIO							
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS		
2	Attualizzazione	ATTUATO								
		NON ATTUATO								
		IN ATTUAZIONE								
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato			
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI					
		IC								
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO				
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO				
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RESIDENTI				
			N posti auto:		N posti disabili:					
			I							
			IS							
		4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO					
AIUOLA (A)										
SIEPE (S)										
ALBERATURE (AL)										
RECINZIONE (R)										
ALTRO (.....)										
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE								
		PANCHINE								
		GIOCHI PER BAMBINI								
		CESTINI								
		PARCHEGGIO BICICLETTE								
		FONTANE								
		COLONNINE EMERGENZA								
		PERCORSO VITA								
		RISTORO								
		SERVIZI IGIENICI								
		STRUTTURE (specificare)								
		SEGNALETICA (cartellonistica)								
		6							Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)
Sup. area (Sa)	mq		90	Sitot = (Sa - Sge) + Slp						
Sagoma edificio (Sge)	mq									
Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp		mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq				
Piani	Edificio (N°p)		n°		Sitot = Sp + (Sge x N°pc)					
	Computabili (N°pc)		n°							
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE							
			PROVINCIA							
			REGIONE							
			ALTRO							
	PRIVATO									
	PUBB/PRIV	Rapporto								
8	Gestione	PUBBLICO								
		PRIVATO								
		ALTRO								
		MODALITA'								
9	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE				
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE				




1	Identificazione	ID	48						
		Indirizzo	via Henri Dunant						
		Denominazione	PARCHEGGIO						
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS	
2	Attualizzazione	ATTUATO							
		NON ATTUATO							
		IN ATTUAZIONE							
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato		
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI				
		IC							
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO			
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO			
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RESIDENTI			
			N posti auto:		N posti disabili:				
			I						
			IS						
		4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO				
AIUOLA (A)									
SIEPE (S)									
ALBERATURE (AL)									
RECINZIONE (R)									
ALTRO (.....)									
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE							
		PANCHINE							
		GIOCHI PER BAMBINI							
		CESTINI							
		PARCHEGGIO BICICLETTE							
		FONTANE							
		COLONNINE EMERGENZA							
		PERCORSO VITA							
		RISTORO							
		SERVIZI IGIENICI							
		STRUTTURE (specificare)							
		SEGNALETICA (cartellonistica)							
		6							Caratteri dimensionali
Sup. area (Sa)	mq		84	Sitot = (Sa - Sge) + Slp					
Sagoma edificio (Sge)	mq								
Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp		mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq			
Piani	Edificio (N°p)		n°		Sitot = Sp + (Sge x N°pc)				
	Computabili (N°pc)		n°						
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE						
			PROVINCIA						
			REGIONE						
			ALTRO						
	PRIVATO								
	PUBB/PRIV	Rapporto							
8	Gestione	PUBBLICO							
		PRIVATO							
		ALTRO							
		MODALITA'							
9	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE			
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE			




1	Identificazione	ID	49					
		Indirizzo	via Barche					
		Denominazione	CHIESA BARCHE					
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS
2	Attualizzazione	ATTUATO						
		NON ATTUATO						
		IN ATTUAZIONE						
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato	
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI			
		IC						
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO		
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO		
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RESIDENTI		
			N posti auto:		N posti disabili:			
		I						
		IS						
4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO					
		AIUOLA (A)						
		SIEPE (S)						
		ALBERATURE (AL)						
		RECINZIONE (R)						
		ALTRO (.....)						
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE						
		PANCHINE						
		GIOCHI PER BAMBINI						
		CESTINI						
		PARCHEGGIO BICICLETTE						
		FONTANE						
		COLONNINE EMERGENZA						
		PERCORSO VITA						
		RISTORO						
		SERVIZI IGIENICI						
		STRUTTURE (specificare)						
		SEGNALETICA (cartellonistica)						
6	Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq		
		Sup. area (Sa)	mq	710	Sitot = (Sa - Sge) + Slp			
		Sagoma edificio (Sge)	mq					
		Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp	mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq	
		Piani	Edificio (N°p)	n°		Sitot = Sp + (Sge x N°pc)		
			Computabili (N°pc)	n°				
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE					
			PROVINCIA					
			REGIONE					
			ALTRO					
	PRIVATO							
	PUBB/PRIV	Rapporto						
8	Gestione	PUBBLICO						
		PRIVATO						
		ALTRO						
		MODALITA'						
9	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE		
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE		




1	Identificazione	ID	50												
		Indirizzo	via Piccola Vedetta Lombarda												
		Denominazione	PARCHEGGIO E PIAZZOLE DI SOSTA												
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS							
2	Attualizzazione	ATTUATO													
		NON ATTUATO													
		IN ATTUAZIONE													
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato								
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI										
		IC													
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO									
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO									
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RESIDENTI									
			N posti auto:		N posti disabili:										
			I												
			IS												
		4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO										
AIUOLA (A)															
SIEPE (S)															
ALBERATURE (AL)															
RECINZIONE (R)															
ALTRO (.....)															
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE													
		PANCHINE													
		GIOCHI PER BAMBINI													
		CESTINI													
		PARCHEGGIO BICICLETTE													
		FONTANE													
		COLONNINE EMERGENZA													
		PERCORSO VITA													
		RISTORO													
		SERVIZI IGIENICI													
		STRUTTURE (specificare)													
		SEGNALETICA (cartellonistica)													
		6							Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq	
										Sup. area (Sa)	mq	2060	Sitot = (Sa - Sge) + Slp		
Sagoma edificio (Sge)	mq														
Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp		mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq									
Piani	Edificio (N°p)		n°		Sitot = Sp + (Sge x N°pc)										
	Computabili (N°pc)		n°												
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE												
			PROVINCIA												
			REGIONE												
			ALTRO												
	PRIVATO														
	PUBB/PRIV	Rapporto													
8	Gestione	PUBBLICO													
		PRIVATO													
		ALTRO													
		MODALITA'													
9	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE									
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE									




1	Identificazione	ID	51							
		Indirizzo	a sud del canale Arnò							
		Denominazione	VASCA DI LAMINAZIONE							
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS		
2	Attualizzazione	ATTUATO								
		NON ATTUATO								
		IN ATTUAZIONE								
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato			
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI					
		IC								
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO				
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO				
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RESIDENTI				
			N posti auto:		N posti disabili:					
			I							
			IS							
		4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO					
AIUOLA (A)										
SIEPE (S)										
ALBERATURE (AL)										
RECINZIONE (R)										
ALTRO (.....)										
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE								
		PANCHINE								
		GIOCHI PER BAMBINI								
		CESTINI								
		PARCHEGGIO BICICLETTE								
		FONTANE								
		COLONNINE EMERGENZA								
		PERCORSO VITA								
		RISTORO								
		SERVIZI IGIENICI								
		STRUTTURE (specificare)								
		SEGNALETICA (cartellonistica)								
6	Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq				
		Sup. area (Sa)	mq	82882	Sitot = (Sa - Sge) + Slp					
		Sagoma edificio (Sge)	mq							
		Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp	mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq			
		Piani	Edificio (N°p)	n°		Sitot = Sp + (Sge x N°pc)				
			Computabili (N°pc)	n°						
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE							
			PROVINCIA							
			REGIONE							
			ALTRO							
	PRIVATO									
	PUBB/PRIV	Rapporto								
8	Gestione	PUBBLICO								
		PRIVATO								
		ALTRO								
		MODALITA'								
9	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE				
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE				



1	Identificazione	ID	52												
		Indirizzo	a sud del canale Arnò												
		Denominazione	VASCA DI LAMINAZIONE												
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS							
2	Attualizzazione	ATTUATO													
		NON ATTUATO													
		IN ATTUAZIONE													
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato								
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI										
		IC													
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO									
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO									
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RESIDENTI									
			N posti auto:		N posti disabili:										
			I												
			IS												
		4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO										
AIUOLA (A)															
SIEPE (S)															
ALBERATURE (AL)															
RECINZIONE (R)															
ALTRO (.....)															
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE													
		PANCHINE													
		GIOCHI PER BAMBINI													
		CESTINI													
		PARCHEGGIO BICICLETTE													
		FONTANE													
		COLONNINE EMERGENZA													
		PERCORSO VITA													
		RISTORO													
		SERVIZI IGIENICI													
		STRUTTURE (specificare)													
		SEGNALETICA (cartellonistica)													
		6							Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq	
										Sup. area (Sa)	mq	158849	Sitot = (Sa - Sge) + Slp		
Sagoma edificio (Sge)	mq														
Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp		mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq									
Piani	Edificio (N°p)		n°		Sitot = Sp + (Sge x N°pc)										
	Computabili (N°pc)		n°												
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE												
			PROVINCIA												
			REGIONE												
			ALTRO												
	PRIVATO														
	PUBB/PRIV	Rapporto													
8	Gestione	PUBBLICO													
		PRIVATO													
		ALTRO													
		MODALITA'													
9	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE									
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE									



1	Identificazione	ID	53											
		Indirizzo	via Ridello al Monte											
		Denominazione	PII CASCINE											
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS						
2	Attualizzazione	ATTUATO												
		NON ATTUATO												
		IN ATTUAZIONE												
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato							
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI									
		IC												
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO								
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO								
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RESIDENTI								
			N posti auto:		N posti disabili:									
		I												
		IS												
		4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO									
AIUOLA (A)														
SIEPE (S)														
ALBERATURE (AL)														
RECINZIONE (R)														
ALTRO (.....)														
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE												
		PANCHINE												
		GIOCHI PER BAMBINI												
		CESTINI												
		PARCHEGGIO BICICLETTE												
		FONTANE												
		COLONNINE EMERGENZA												
		PERCORSO VITA												
		RISTORO												
		SERVIZI IGIENICI												
		STRUTTURE (specificare)												
		SEGNALETICA (cartellonistica)												
		6						Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq	
									Sup. area (Sa)	mq	935	Sitot = (Sa - Sge) + Slp		
Sagoma edificio (Sge)	mq													
Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp		mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq								
Piani	Edificio (N°p)		n°		Sitot = Sp + (Sge x N°pc)									
	Computabili (N°pc)		n°											
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE											
			PROVINCIA											
			REGIONE											
			ALTRO											
	PRIVATO													
	PUBB/PRIV	Rapporto												
8	Gestione	PUBBLICO												
		PRIVATO												
		ALTRO												
		MODALITA'												
9	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE								
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE								



1	Identificazione	ID	54							
		Indirizzo	via Ridello al Monte							
		Denominazione	PII CASCINE							
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS		
2	Attualizzazione	ATTUATO								
		NON ATTUATO								
		IN ATTUAZIONE								
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato			
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI					
		IC								
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO				
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO				
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RESIDENTI				
			N posti auto:		N posti disabili:					
			I							
			IS							
		4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO					
AIUOLA (A)										
SIEPE (S)										
ALBERATURE (AL)										
RECINZIONE (R)										
ALTRO (.....)										
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE								
		PANCHINE								
		GIOCHI PER BAMBINI								
		CESTINI								
		PARCHEGGIO BICICLETTE								
		FONTANE								
		COLONNINE EMERGENZA								
		PERCORSO VITA								
		RISTORO								
		SERVIZI IGIENICI								
		STRUTTURE (specificare)								
		SEGNALETICA (cartellonistica)								
		6							Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)
Sup. area (Sa)	mq		212	$Sitot = (Sa - Sge) + Slp$						
Sagoma edificio (Sge)	mq									
Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp		mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq				
Piani	Edificio (N°p)		n°		$Sitot = Sp + (Sge \times N^{\circ}pc)$					
	Computabili (N°pc)		n°							
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE							
			PROVINCIA							
			REGIONE							
			ALTRO							
	PRIVATO									
	PUBB/PRIV	Rapporto								
8	Gestione	PUBBLICO								
		PRIVATO								
		ALTRO								
		MODALITA'								
9	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE				
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE				




1	Identificazione	ID	55							
		Indirizzo	via Ridello al Monte							
		Denominazione	PII CASCINE							
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS		
2	Attualizzazione	ATTUATO								
		NON ATTUATO								
		IN ATTUAZIONE								
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato			
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI					
		IC								
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO				
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO				
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RESIDENTI				
			N posti auto:		N posti disabili:					
			I							
			IS							
		4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO					
AIUOLA (A)										
SIEPE (S)										
ALBERATURE (AL)										
RECINZIONE (R)										
ALTRO (.....)										
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE								
		PANCHINE								
		GIOCHI PER BAMBINI								
		CESTINI								
		PARCHEGGIO BICICLETTE								
		FONTANE								
		COLONNINE EMERGENZA								
		PERCORSO VITA								
		RISTORO								
		SERVIZI IGIENICI								
		STRUTTURE (specificare)								
		SEGNALETICA (cartellonistica)								
6	Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq				
		Sup. area (Sa)	mq	1590	Sitot = (Sa - Sge) + Slp					
		Sagoma edificio (Sge)	mq							
		Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp	mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq			
		Piani	Edificio (N°p)	n°		Sitot = Sp + (Sge x N°pc)				
			Computabili (N°pc)	n°						
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE							
			PROVINCIA							
			REGIONE							
			ALTRO							
	PRIVATO									
	PUBB/PRIV	Rapporto								
8	Gestione	PUBBLICO								
		PRIVATO								
		ALTRO								
		MODALITA'								
9	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE				
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE				




1	Identificazione	ID	56					
		Indirizzo	via Cavriana					
		Denominazione	PARCHEGGIO COMPLESSO SCOLASTICO					
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS
2	Attualizzazione	ATTUATO						
		NON ATTUATO						
		IN ATTUAZIONE						
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato	
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI			
		IC						
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO		
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO		
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RESIDENTI		
			N posti auto: 30		N posti disabili: 2			
		I						
		IS						
		4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO			
AIUOLA (A)								
SIEPE (S)								
ALBERATURE (AL)								
RECINZIONE (R)								
ALTRO (.....)								
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE						
		PANCHINE						
		GIOCHI PER BAMBINI						
		CESTINI						
		PARCHEGGIO BICICLETTE						
		FONTANE						
		COLONNINE EMERGENZA						
		PERCORSO VITA						
		RISTORO						
		SERVIZI IGIENICI						
		STRUTTURE (specificare)						
		SEGNALETICA (cartellonistica)						
		6						Caratteri dimensionali
Sup. area (Sa)	mq		2.538	Sitot = (Sa - Sge) + Slp				
Sagoma edificio (Sge)	mq							
Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp		mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq		
Piani	Edificio (N°p)		n°		Sitot = Sp + (Sge x N°pc)			
	Computabili (N°pc)		n°					
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE					
			PROVINCIA					
			REGIONE					
			ALTRO					
	PRIVATO							
	PUBB/PRIV	Rapporto						
8	Gestione	PUBBLICO						
		PRIVATO						
		ALTRO						
		MODALITA'						
9	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE		
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE		



1	Identificazione	ID	57							
		Indirizzo	via Cavriana							
		Denominazione	VERDE PII RIDELLO-SCUOLA							
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS		
2	Attualizzazione	ATTUATO								
		NON ATTUATO								
		IN ATTUAZIONE								
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato			
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI					
		IC								
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO				
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO				
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RESIDENTI				
			N posti auto:		N posti disabili:					
			I							
			IS							
		4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO					
AIUOLA (A)										
SIEPE (S)										
ALBERATURE (AL)										
RECINZIONE (R)										
ALTRO (.....)										
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE								
		PANCHINE								
		GIOCHI PER BAMBINI								
		CESTINI								
		PARCHEGGIO BICICLETTE								
		FONTANE								
		COLONNINE EMERGENZA								
		PERCORSO VITA								
		RISTORO								
		SERVIZI IGIENICI								
		STRUTTURE (specificare)								
		SEGNALETICA (cartellonistica)								
		6							Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)
Sup. area (Sa)	mq		8547	Sitot = (Sa - Sge) + Slp						
Sagoma edificio (Sge)	mq									
Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp		mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq				
Piani	Edificio (N°p)		n°		Sitot = Sp + (Sge x N°pc)					
	Computabili (N°pc)		n°							
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE							
			PROVINCIA							
			REGIONE							
			ALTRO							
	PRIVATO									
	PUBB/PRIV	Rapporto								
8	Gestione	PUBBLICO								
		PRIVATO								
		ALTRO								
		MODALITA'								
9	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE				
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE				



1	Identificazione	ID	58							
		Indirizzo	via Cavriana							
		Denominazione	INTERESSE COMUNE PII RIDELLO-SCUOLA							
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS		
2	Attualizzazione	ATTUATO								
		NON ATTUATO								
		IN ATTUAZIONE								
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato			
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI					
		IC								
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO				
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO				
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RESIDENTI				
			N posti auto:		N posti disabili:					
			I							
			IS							
		4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO					
AIUOLA (A)										
SIEPE (S)										
ALBERATURE (AL)										
RECINZIONE (R)										
ALTRO (.....)										
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE								
		PANCHINE								
		GIOCHI PER BAMBINI								
		CESTINI								
		PARCHEGGIO BICICLETTE								
		FONTANE								
		COLONNINE EMERGENZA								
		PERCORSO VITA								
		RISTORO								
		SERVIZI IGIENICI								
		STRUTTURE (specificare)								
		SEGNALETICA (cartellonistica)								
		6							Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)
Sup. area (Sa)	mq		3049	Sitot = (Sa - Sge) + Slp						
Sagoma edificio (Sge)	mq									
Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp		mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq				
Piani	Edificio (N°p)		n°		Sitot = Sp + (Sge x N°pc)					
	Computabili (N°pc)		n°							
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE							
			PROVINCIA							
			REGIONE							
			ALTRO							
	PRIVATO									
	PUBB/PRIV	Rapporto								
8	Gestione	PUBBLICO								
		PRIVATO								
		ALTRO								
		MODALITA'								
9	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE				
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE				

