



1	Identificazione	ID	59					
		Indirizzo	via Cavriana					
		Denominazione	VERDE COMPLESSO SCOLASTICO					
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS
2	Attualizzazione	ATTUATO						
		NON ATTUATO						
		IN ATTUAZIONE						
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato	
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI			
		IC						
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO		
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO		
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RESIDENTI		
			N posti auto:		N posti disabili:			
		I						
		IS						
		4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO			
AIUOLA (A)								
SIEPE (S)								
ALBERATURE (AL)								
RECINZIONE (R)								
ALTRO (.....)								
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE						
		PANCHINE						
		GIOCHI PER BAMBINI						
		CESTINI						
		PARCHEGGIO BICICLETTE						
		FONTANE						
		COLONNINE EMERGENZA						
		PERCORSO VITA						
		RISTORO						
		SERVIZI IGIENICI						
		STRUTTURE (specificare)						
		SEGNALETICA (cartellonistica)						
6	Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq		
		Sup. area (Sa)	mq	4466	Sitot = (Sa - Sge) + Slp			
		Sagoma edificio (Sge)	mq					
		Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp	mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq	
		Piani	Edificio (N°p)	n°		Sitot = Sp + (Sge x N°pc)		
			Computabili (N°pc)	n°				
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE					
			PROVINCIA					
			REGIONE					
			ALTRO					
	PRIVATO							
	PUBB/PRIV	Rapporto						
8	Gestione	PUBBLICO						
		PRIVATO						
		ALTRO						
		MODALITA'						
9	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE		
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE		



1	Identificazione	ID	60							
		Indirizzo	via dei Francesi							
		Denominazione	PARCHEGGIO EX ATR 3							
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS		
2	Attualizzazione	ATTUATO								
		NON ATTUATO								
		IN ATTUAZIONE								
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato			
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI					
		IC								
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO				
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO				
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RESIDENTI				
			N posti auto:		N posti disabili:					
			I							
			IS							
		4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO 					
AIUOLA (A)										
SIEPE (S)										
ALBERATURE (AL)										
RECINZIONE (R)										
ALTRO (.....)										
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE								
		PANCHINE								
		GIOCHI PER BAMBINI								
		CESTINI								
		PARCHEGGIO BICICLETTE								
		FONTANE								
		COLONNINE EMERGENZA								
		PERCORSO VITA								
		RISTORO								
		SERVIZI IGIENICI								
		STRUTTURE (specificare)								
		SEGNALETICA (cartellonistica)								
		6	Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq		
Sup. area (Sa)	mq			611	$Sitot = (Sa - Sge) + Slp$					
Sagoma edificio (Sge)	mq									
Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp			mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq			
Piani	Edificio (N°p)			n°		$Sitot = Sp + (Sge \times N^{\circ}pc)$				
	Computabili (N°pc)			n°						
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE							
			PROVINCIA							
			REGIONE							
			ALTRO							
	PRIVATO									
	PUBB/PRIV	Rapporto								
8	Gestione	PUBBLICO								
			PRIVATO							
			ALTRO							
			MODALITA'							
9	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE				
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE				



1	Identificazione	ID	61						
		Indirizzo	via dei Francesi						
		Denominazione	VERDE EX ATR 3						
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS	
2	Attualizzazione	ATTUATO							
		NON ATTUATO							
		IN ATTUAZIONE							
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato		
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI				
		IC							
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO			
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO		ALTRO		
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO		RESIDENTI		
			N posti auto:		N posti disabili:				
			I						
			IS						
		4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO 				
AIUOLA (A)									
SIEPE (S)									
ALBERATURE (AL)									
RECINZIONE (R)									
ALTRO (.....)									
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE							
		PANCHINE							
		GIOCHI PER BAMBINI							
		CESTINI							
		PARCHEGGIO BICICLETTE							
		FONTANE							
		COLONNINE EMERGENZA							
		PERCORSO VITA							
		RISTORO							
		SERVIZI IGIENICI							
		STRUTTURE (specificare)							
		SEGNALETICA (cartellonistica)							
6	Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq			
		Sup. area (Sa)	mq	3159	$Sitot = (Sa - Sge) + Slp$				
		Sagoma edificio (Sge)	mq						
		Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp	mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq		
		Piani	Edificio (N°p)	n°		$Sitot = Sp + (Sge \times N^{\circ}pc)$			
			Computabili (N°pc)	n°					
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE						
			PROVINCIA						
			REGIONE						
			ALTRO						
	PRIVATO								
	PUBB/PRIV	Rapporto							
8	Gestione	PUBBLICO							
	PRIVATO								
	ALTRO								
	MODALITA'								
9	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE			
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE			



1	Identificazione	ID	62					
		Indirizzo	via San Martino					
		Denominazione	VERDE IN VIA SAN MARTINO					
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS
2	Attualizzazione	ATTUATO						
		NON ATTUATO						
		IN ATTUAZIONE						
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato	
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI			
		IC						
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO		
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO		
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RESIDENTI		
			N posti auto:		N posti disabili:			
		I						
		IS						
		4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO			
AIUOLA (A)								
SIEPE (S)								
ALBERATURE (AL)								
RECINZIONE (R)								
ALTRO (.....)								
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE						
		PANCHINE						
		GIOCHI PER BAMBINI						
		CESTINI						
		PARCHEGGIO BICICLETTE						
		FONTANE						
		COLONNINE EMERGENZA						
		PERCORSO VITA						
		RISTORO						
		SERVIZI IGIENICI						
		STRUTTURE (specificare)						
		SEGNALETICA (cartellonistica)						
6	Caratteri dimensionali	Sup. lorda di pavimento (Slp)	mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq		
		Sup. area (Sa)	mq	2358	Sitot = (Sa - Sge) + Slp			
		Sagoma edificio (Sge)	mq					
		Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp	mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq	
		Piani	Edificio (N°p)	n°		Sitot = Sp + (Sge x N°pc)		
			Computabili (N°pc)	n°				
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE					
			PROVINCIA					
			REGIONE					
			ALTRO					
	PRIVATO							
	PUBB/PRIV	Rapporto						
8	Gestione	PUBBLICO						
		PRIVATO						
		ALTRO						
		MODALITA'						
9	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE		
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE		



1	Identificazione	ID	63					
		Indirizzo	via Cavriana					
		Denominazione	EX-SCUOLA					
CAT.	V	IC	P	I	IS	AIP	AIG	SIS
2	Attualizzazione	ATTUATO						
		NON ATTUATO						
		IN ATTUAZIONE						
3	Stato d'uso	V	GIARDINO	PARCO URBANO	PARCO EXTRA URBANO	libero	attrezzato	
			BOSCO	AREE INCOLTE	ORTI URBANI			
		IC						
		P	SU STRADA	FUORI STRADA	IN EDIFICIO	ALTRO		
			ASFALTO	AUTOBLOCCANTE	STERRATO	ALTRO		
			PAGAMENTO	A ROTAZIONE	LIBERO	RESIDENTI		
			N posti auto:		N posti disabili:			
		I						
		IS						
		4	Perimetrazione	MARCIAPIEDE (M)	ESTRATTO CARTOGRAFICO			
AIUOLA (A)								
SIEPE (S)								
ALBERATURE (AL)								
RECINZIONE (R)								
ALTRO (.....)								
5	Attrezzature	ILLUMINAZIONE						
		PANCHINE						
		GIOCHI PER BAMBINI						
		CESTINI						
		PARCHEGGIO BICICLETTE						
		FONTANE						
		COLONNINE EMERGENZA						
		PERCORSO VITA						
		RISTORO						
		SERVIZI IGIENICI						
		STRUTTURE (specificare)						
		SEGNALETICA (cartellonistica)						
		6						Caratteri dimensionali
Sup. area (Sa)	mq		8600	Sitot = (Sa - Sge) + Slp				
Sagoma edificio (Sge)	mq							
Sup. pertinenza = (Sa - Sge)	Sp		mq		Sup. Lorda Totale (Sitot)	mq		
Piani	Edificio (N°p)		n°		Sitot = Sp + (Sge x N°pc)			
	Computabili (N°pc)		n°					
7	Proprietà	PUBBLICO	COMUNE					
			PROVINCIA					
			REGIONE					
			ALTRO					
	PRIVATO							
	PUBB/PRIV	Rapporto						
8	Gestione	PUBBLICO						
		PRIVATO						
		ALTRO						
		MODALITA'						
9	Stato conservazione	EDIFICIO	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE		
		PERTINENZE	OTTIMO	BUONO	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE		

